



Technische Informationen Quadratmaschen



Es bedeuten:

- a = Streckgitterdicke
- b = Streckgitterbreite
(immer parallel zur Maschenlänge)
- l = Streckgitterlänge
- c = Stegbreite
- s = Stegdicke
(Dicke des Ausgangsmaterials)
- t1 = Maschenlänge
- t2 = Maschenbreite
- w1 = Maschenöffnung
(parallel zur Streckgitterbreite)
- w2 = Maschenöffnung
(parallel zur Streckgitterlänge)
- k1 = Knotenlänge (= $t1 - w1$)
- k2 = Knotenbreite (= $2 \times c$)